



Descalcificador electrónico

Protección electrónica y ecológica contra la cal



Edificio Sant Isidre Terrassa (Barcelona)

Los propietarios del edificio Sant Isidre padecen de agua muy dura con alto contenido de minerales. Por mucho que utilizan productos de limpieza, todo parece estar siempre sucio. Tienen que usar mucha crema hidratante para la piel y crema suavizante para el cabello, ya que estos parecen secos incluso después del lavado, la colada siempre queda muy dura. Los índices de calcio en el agua no son excesivamente altos, pero si el número total de sustancias, es un agua que proviene de tuberías viejas del centro de la ciudad, Aunque los índices de calcio no sean muy altos, cuantas más sustancias lleva el agua más incrustaciones se producen y mas grandes, llegando a ser de color marrón.

EQUIPOS INSTALADOS

Se coloca un dispositivo Phasis en la batería de contadores, la señal se propaga por toda el agua que contienen las tuberías.



CONCLUSIÓN

En solo un día los propietarios notan un cambio en el agua, ahora la piel queda más suave e el agua fluye más, ya no quedan tantas manchas en las cocinas y lavabos. En pocos días las incrustaciones que existían en WC se van desincrustando. Han solucionado en gran medida la calidad del agua de todo el edificio

